

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

事象	機種	製造期間	連絡先
<p>シャープ株 小型冷蔵庫</p> 	<p>庫内に霜が多量に付着した際の溶けた水や結露による水が温度調節部品内部へ浸入し、異常が生じて発煙・発火するおそれがあります。</p>	<p>SJ-H8W-S、SJ-H8Y-S</p>	<p>2012年2月 (平成24年) } 2015年8月 (平成27年)</p>
<p>シャープ株 全自動洗濯機</p> 	<p>モーターリード線が運転中の振動によって断線し、発煙・発火のおそれがあります。</p>	<p>■優良品計画 ES-R42A ■シャープ ES-42DS、ES-B43、ES-D42JN、ES-DB42、ES-DS42、ES-F4A、ES-F4AUP、ES-G42JN、ES-H42、ES-K42、ES-J42UP、ES-JN42、ES-L42、ES-S4A、ES-SL42Y2、ES-SL42Y、ES-YA42</p>	<p>0120-404-511</p> <p>受付時間 月～土曜日 午前9時～午後6時 日曜・祝日 午前9時～午後5時</p>
<p>シャープ株 冷凍冷蔵庫</p> 	<p>始動リレー(起動用電気部品)の発熱故障によって、発煙・発火のおそれがあります。</p>	<p>■優良品計画 SJ-R35C ■シャープ SJ-23B(-H)、SJ-V35WB(-H)、SJ-WE38A(-H/-G)、SJ-23D(-C/-R)、SJ-V35WC(-H)、SJ-WE44A(-H/-G)、SJ-350JB(-H)、SJ-W358D(-H/-G)、SJ-WH350(-C)、SJ-E35KC(-H)、SJ-W359D(-C/-H)、SJ-WH380(-C)、SJ-EX357(-H)、SJ-W35A(-H/-G)、SJ-WJ440(-H)、SJ-EX447(-H)、SJ-W35B(-H/-G)、SJ-W350(-H)、SJ-S407(-H)、SJ-WA35C(-C/-H)</p> <p>■一部が対象となる機種 SJ-E30B(-W) 対象製造番号：10010001～10019910 SJ-E30B(-C) 対象製造番号：20010001～20059210 SJ-E30B(-H) 対象製造番号：30010001～30031480</p>	
<p>シャープ株 全自動洗濯機</p> 	<p>配線が設置環境による振動等で断線し、稀に発火に至るおそれがあります。</p>	<p>ES-70EE、ES-C75D、ES-LC80B、ES-72EM、ES-CL75D、ES-M7K、ES-73EM、ES-CY75D、ES-N75D、ES-74EM、ES-D75D、ES-N7K、ES-75N、ES-D75E2、ES-T730V、ES-80EE、ES-D85E2、ES-T830V、ES-82EM、ES-DD8E、ES-TG74V、ES-83EM、ES-FG74V、ES-TG84V、ES-84EM、ES-FG84V、ES-U70C、ES-A70E、ES-G70V6、ES-U70D、ES-A80E、ES-G80V6、ES-U80C、ES-AG70D、ES-KG73V、ES-U80D、ES-AG80D、ES-KG83V、ES-V73V6、ES-B75D、ES-LC70B、ES-V83V6</p>	
<p>東芝キャリア株 家庭用ルームエアコン 大清快LDRシリーズ</p> 	<p>発煙発火のおそれがあります。</p>	<p>RAS-225LDR、RAS-255LDR、RAS-285LDR、RAS-325LDR、RAS-406LDR、RAS-506LDR、RAS-255LDR-D、RAS-285LDR-D、RAS-406LDR-D、RAS-255LDR-G、RAS-285LDR-G、RAS-2559SDR、RAS-2859SDR、RAS-4069SDR、RAS-V285DR</p>	<p>1998年9月 (平成10年) } 2000年6月 (平成12年)</p>
<p>東芝クライアントソリューション株 ノートパソコン用 バッテリーパック</p>	<p>ノートパソコンに搭載された一部のバッテリーパックに不具合があり、発煙・発火に至る恐れがあります。</p>	<p>ご使用のパソコンに搭載されているバッテリーパックが交換対象かどうかにつきましては、以下リンク先の専用ウェブサイトにてご確認ができます。また、交換対象であった場合には、同じウェブサイトより交換のお申込みが可能です。 http://dynabook.com/pcs/info/20160128.html</p>	<p>2011年6月以降 (平成23年)</p>
<p>日立コンシューマ・マーケティング株 リビングサプライ社 ふとん乾燥機</p> 	<p>取り扱いにより電源コードが断線し発火に至るおそれがあります。</p>	<p>HFK-SD1、HFK-SD2、HFK-SD10、HFK-SD20</p>	<p>2010年10月 (平成22年) } 2013年12月 (平成25年)</p>

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではありません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援： 経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

事象	型式	機種	製造期間	連絡先
日立アプライアンス株 電気こんろ 	横面操作一口電気こんろ	HT-1250、1250T(100V品)、HT-1550(200V品)	1984年(昭和59年) } 1989年(平成元年)	0120-256-557 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・祝日を除く)
	上面操作一口電気こんろ	HT-1290、1290T(100V品)、HT-1500(200V品)	1985年(昭和60年) } 2004年(平成16年)	
	複数口電気こんろ	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS	1982年(昭和57年) } 1990年(平成2年)	
日立アプライアンス株 洗濯乾燥機 	発煙・発火の恐れがあり、ヒータリード線を無料で交換させていただきます。	NW-D8AX、NW-CSD80A NW-D8BX 対象製造番号：2000001～2068302 NW-D6BX 対象製造番号：2000001～2028218	2001年8月(平成13年) } 2002年12月(平成14年)	0120-667-220 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・祝日を除く)
パナソニック株アプライアンス社 (旧社名:松下電器産業株) 電気カーペット かんたん床暖 	事故に至る危険性があります。稀にコントローラ内部の部品が過熱し、床などを焦がす可能性があります。	■National ブランド DC-25B8、DC-2D1、DC-25G1、DC-25G2、DC-3B8、DC-3D1、DC3G1、DC-3G2 ■Panasonic ブランド DC-25G3、DC-3G3	2002年(平成14年) } 2008年(平成20年)	0120-873-329
パナソニック株FF市場対策本部 (旧社名:松下電器産業株) ナショナル FF式石油暖房機 	死亡事故に至るおそれ。	ナショナルFF式石油温風機 OK-2525、OK-2526、OK-2535、OK-2536、OK-3525、OK-3526、OK-3527、OK-3535、OK-3536、OK-3537、OK-4020、OK-4030、OK-2526HA、OK-3527HA、OK-4020HA OK-302B、OK-303B、OK-402B、OK-403B ナショナル石油フラットリアントヒーター OK-R500F、OK-R501F、OK-V501F、OK-U501AF OK-R800C、OK-R800AC	1985年(昭和60年) } 1991年(平成3年) 1991年(平成3年) } 1992年(平成4年) 1989年(平成元年) } 1991年(平成3年) 1989年(平成元年) } 1991年(平成3年)	0120-872-773 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・祝日を除く)

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではありません。



全国電機商業組合連合会
 ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援：  経済産業省
 Ministry of Economy, Trade and Industry